

附件 2

安徽金轩科技有限公司检查结果

被检查企业	名称	安徽金轩科技有限公司
	地址	安徽省滁州市定远县盐化工业园润河路
检查日期		2025 年 7 月 23 日
检查人员		李茜、郭逸纯
监控化学品生产、经营及使用概况		第三类监控化学品和第四类监控化学品生产企业。
存在问题	履约基础管理	企业履约基础管理总体上较为规范。
	视察资料准备	1.《视察前情况介绍》等接受视察准备材料尚待完善，部分英文翻译不规范。 2.厂区平面图不完整。
	遵守《监控化学品管理条例》及其实施细则情况	未发现违反《监控化学品管理条例》及其实施细则的情况。
整改意见		1.完善《视察前情况介绍》，按照《禁止化学武器公约》规范术语翻译英文版本。 2.完善厂区平面图，完整展示厂区全部区域。
整改时限		2025 年 8 月 31 日前完成整改。